

Illustrated part list IPL update

Instruction

Handheld; Husqvarna Forest & Garden

Husqvarna



Nom des produits

540iXP, 540iXP Bluetooth, 540iXPG

Description de la modification

Amélioration du châssis et de la position du microcontacteur.

Le support de microcontacteur a été ajusté pour l'empêcher de glisser trop bas dans son logement. Cela peut entraîner le maintien de la gâchette en position relâchée et le fonctionnement incorrect de la tronçonneuse comme si le frein était activé, ce qui empêche la tronçonneuse de fonctionner.

Commentaires

Interchangeabilité complète.

Introduit depuis

Numéro de série/date	Remarque
22 novembre 2022	Début de la production

Mises à jour IPL

Titre de la page	Réf.	Nouvelle référence	Nom	Sauf référence	Remarque
Châssis	2	594 92 92-02	Châssis	594 92 92-01	